




Адрес: 49006, г. Днепропетровск
Ул.Философская 84
тел.: (0562) 34-11-25, (0562) 34-11-26
р/с 26004060806975 в ПАО
КБ Приватбанк
г.Днепропетровск, МФО 305299
сайт: www.novtim.com.ua
e-mail: info@novtim.com.ua

Тип компрессора : Bitzer 6GE-40Y
Заводской номер:
Ввод в эксплуатацию:
Вывод из эксплуатации:
Общая наработка:
Год изготовления:
Наличие маркировки: есть

Примечание.
Отсутствует:
всасывающий клапан;
нагнетательный клапан.
панель подключения в сборе.

1. ПРИЧИНЫ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отказ в работе.



Подпись исполнителя:
Фамилия И.О. Звонарев Р.В.
Должность: начальник участка ремонта

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОМПРЕССОРА ПО ГАРАНТИИ

Дата проведения: 15.09.2014

Заказчик:

Адрес:
тел.:
факс:

2. ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

2.1 Разборка

корпусных деталей;
механизмов и др..

2.2 Демонтаж

ротора встроенного двигателя;
клапанных досок.

2.3 Другие работы

диагностика эл/двигателя

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении диагностики было выявлено следующее:
Проверка прибором ИДО-5 показала межвитковое замыкание одной из обмоток статора.
Деформация фильтра на всасывании,
затираание ротора по фильтру,
затираание ротора по статору с последующим замыканием.

Случай не является гарантийным
(заводской брак отсутствует).

Выход компрессора из строя связан с повреждением металлическими частицами

Фото прилагаются.

Подпись заказчика:

Фамилия И.О.

Должность: