



[info@novtim.com.ua](mailto:info@novtim.com.ua)

[www.novtim.com.ua](http://www.novtim.com.ua)

## Уважаемые господа!

Настоящим письмом сообщаем, что производитель компрессоров «Bitzer» рекомендует проводить ремонт поршневых компрессоров каждые 3-5 лет эксплуатации. Срок зависит от условий эксплуатации агрегата. Он уменьшается в случае возникновения:

- аварийных ситуаций (перегрева, отключению по давлению и т.д.);
- появления посторонних шумов во время работы;
- выявления повышенной кислотности масла;
- отказов в работе пуско-регулирующей электросистемы;
- работа с недостаточным количеством хладагента;
- другое.

При ремонте поршневых компрессоров подлежат обязательной замене следующие комплектующие:

- подшипники скольжения (втулки);
- прокладки и уплотнения;
- клапан предохранительный;
- элемент подогрева масла в картере;
- шатуно-поршневые группы;
- клапанные доски.

Список дополняется изношенными деталями, что определяется в ходе дефектации и проверки приборами диагностики.

Просим Вас обратить внимание, что своевременно проведенный ремонт значительно увеличивает срок службы агрегата в целом и снижает затраты.

С уважением,  
Директор ООО «Новтим»

Дудо Л.Н.