



[info@novtim.com.ua](mailto:info@novtim.com.ua)

[www.novtim.com.ua](http://www.novtim.com.ua)

## Уважаемые господа!

Настоящим письмом сообщаем, что производитель компрессоров «Bitzer» рекомендует проводить ремонт винтовых компрессоров каждые 40000-80000 часов эксплуатации. Срок зависит от условий эксплуатации агрегата. Он уменьшается в случае возникновения:

- аварийных ситуаций (перегрева, отключению по давлению и т.д.);
- появления посторонних шумов во время работы;
- выявления повышенной кислотности масла;
- отказов в работе пуско-регулирующей электросистемы;
- работа с недостаточным количеством хладагента;
- другое.

При ремонте винтовых компрессоров подлежат обязательной замене следующие комплектующие:

- подшипники;
- прокладки и уплотнения;
- РТС сенсор;
- манжеты;
- клапана предохранительный и обратный;
- элемент подогрева масла в картере;
- гайки конtringающиеся.

Список дополняется изношенными деталями, что определяется в ходе дефектации.

Просим Вас обратить внимание, что своевременно проведенный ремонт значительно увеличивает срок службы агрегата в целом и снижает затраты.

С уважением,  
Директор ООО «Новтим»

Дудо Л.Н.